






# PLASTISOL TRANSFER

## Pressanleitung

<b>Bedruckstoffe:</b>	Baumwolle und Baumwollmischgewebe
<b>Presstemperatur:</b>	150 – 160 °C
<b>Pressdauer:</b>	10 Sekunden / 5 Sekunden Nachpressen
<b>Pressdruck:</b>	hoch (Folie heiß abziehen!)
<b>Bedruckstoffe:</b>	Polyester
<b>Presstemperatur:</b>	120 – 140 °C
<b>Pressdauer:</b>	10 Sekunden / 5 Sekunden Nachpressen
<b>Pressdruck:</b>	hoch (Folie heiß abziehen!)

***Tipp: Mit der Grip-Gummimatte 5 Sekunden nachpressen.***

## Waschanleitung

-  waschbeständig bis 60 °C
-  links bügeln
-  kein Weichspüler verwenden
-  nicht chemisch reinigen
-  nicht im Trommelrockner trocknen



Waschanleitung gilt ausschließlich für den Druck, nicht für das Textil. In jeder Bestellung liegen ca. 3 Bogen mehr bei, für Vorversuche. Transfers vorher auf eventuelle Fehler überprüfen.



Molasseweg 4/1 • 89079 Ulm

Telefon: 07305 30 40 339

E-Mail: [info@transfermacher.de](mailto:info@transfermacher.de)